



Secteur sud de la charpente (1711), avant travaux de restauration



Ferme no 2005, coupée par la création d'une cheminée. Exemple de pièce nécessitant une restauration